

I pini di Viale Ceccarini a Riccione

Fotografie: dicembre 2012



Alterazioni alle pavimentazioni dovute all'apparato radicale di *Pinus pinea* L..

Nella seconda foto in seguito alla sistemazione del tornello, si nota come l'apparato radicale stia già ricominciando a smuovere la pavimentazione.

L'apparato radicale di questa specie botanica è fascicolato, per questo motivo le radici si muovono molto in superficie e causano questi problemi nel 90% dei casi!

Attenzione quindi a scegliere la specie corretta!